


## BELASTNINGSDIAGRAMMER AKSLER

En aksel kan i store træk udføres for montering på 2 måder: Fast indspændt eller løst ophængt.  
 Fast indspændt aksler omfatter aksler med udvendig gevind og indvendig gevind (M, AGM og IGM).  
 Løst ophængte aksler omfatter glatte aksler, fjederaksler, nøgleviddeaksler, aksler med splithul, neddrejet aksler og aksler med tværgvind (Glat, NV, FA, Ø og AG)

### AKSEL - STATISK BELASTNING - FAST INDSPÆNDT



### AKSEL - STATISK BELASTNING - LØST OPHÆNGT

